PROCERA / SLOVENSKÝ PREKLAD

Procera CHESTER S1 P FO SR ESD

Návod na použitie | Určenie, ochrana a veľkosť

Pred použitím si prečítajte návod a overte vhodnosť s odborníkom BOZP alebo nadriadeným. Návod uchovajte. Výrobca PROCERA Sp. z o.o., Wały Dwernickiego 123, 42-202 Częstochowa. Model CHESTER S1 P FO SR ESD (BLUE, ORANGE). Obuv podľa nariadenia (EÚ) 2016/425 a normy EN ISO 20345:2022 certifikoval TÜV SÜD Danmark ApS, Strandvejen 125, 2900 Hellerup, Dánsko, č. 2443.

Použitie	Obuv z prírodných a syntetických materiálov je určená na zníženie rizika poranenia v bezpečne organizovanom pracovnom prostredí. Pri udalosti nad hranicami skúšok nemôže úplne zabrániť zraneniu. Špica chráni pred padajúcimi predmetmi a stlačením. Ochrana podľa návodu je 200 J pri náraze a 15 000 N pri stlačení. Obuv neupravujte.
Veľkosť a obúvanie	Pred obutím a vyzutím úplne rozviažte šnúrky. Ak je to možné, použite obuvák. Príliš tesná alebo voľná obuv obmedzuje pohyb aj ochranu. Pri vyzúvaní nezapierajte špicu jednej topánky o pätu druhej.
Kompatibilita	Ak práca vyžaduje ďalšie OOP, napríklad ochranné nohavice, návleky alebo ochranu priehlavku, overte s dodávateľom ich vhodnosť a kompatibilitu.
Stielka	Obuv je dodávaná s vyberateľnou stielkou, s ktorou bola skúšaná. Používajte vhodné ponožky. Stielku nahraďte iba porovnateľnou stielkou od pôvodného výrobcu.

Preklad textových údajov výrobcu. Úplné tabuľky, fotografie, grafické značky a piktogramy sú v origináli.

PROCERA / SLOVENSKÝ PREKLAD

Procera CHESTER S1 P FO SR ESD

Návod na použitie | Čistenie, skladovanie a protišmyk

Obuv pravidelne čistite vhodnými neagresívnymi prostriedkami. Chráňte ju pred premočením. Po navlhnutí ju nechajte vyschnúť pri izbovej teplote na suchom vetranom mieste mimo zdrojov tepla. Použite napínače alebo mäkký papier. Sušička ani radiátor sa nesmú použiť. Premočenie môže zmeniť farbu, tvar a vlastnosti obuvi.

Údržba	Obuv ošetrite pred prvým použitím aj po čistení. Nečistoty zotrite mierne navlhčenou handričkou a nechajte obuv preschnúť. Naneste malé množstvo bezfarebného alebo farebne zodpovedajúceho krému či pasty a vyleštite mäkkou kefou alebo bavlnenou handričkou. Nepoužívajte krycie ani samoleštiace pasty. Nenanášajte hrubú vrstvu ani novú vrstvu na starú. Riaďte sa pokynmi výrobcu prípravku.
Skladovanie	V pôvodnej kartónovej škatuli pri 5 až 24 °C a vlhkosti 50 až 70 %. Škatuľu nezaťažujte. Za bežných podmienok návod uvádza 5 rokov pre koženú obuv s gumovou podrážkou a 3 roky pri obuvi s PU, od dátumu výroby.
Protišmyk	Základná skúška na keramike s laurylsulfátom sodným nemá symbol. Skúška na keramike s glycerolom má symbol SR. Symbol Ø označuje obuv bez skúšky protišmyku. Pošmyknutie je za určitých podmienok stále možné.
Voda	WPA, S2, S3, S3L a S3S pri prieniku a absorpcii vody označujú vlastnosti zvršku. Vodotesnosť celej obuvi sa tým nepotvrdzuje.

Preklad textových údajov výrobcu. Úplné tabuľky, fotografie, grafické značky a piktogramy sú v origináli.

PROCERA / SLOVENSKÝ PREKLAD

Procera CHESTER S1 P FO SR ESD

Návod na použitie | Antistatické vlastnosti a poškodenie

Antistatická obuv rozptyľuje elektrostatický náboj a pomáha znížiť riziko iskry napríklad pri horľavých látkach a parách. Medzi chodidlom a podlahou vytvára elektrický odpor. Neposkytuje ochranu pri práci na zariadeniach pod napätím ani pred zásahom striedavým alebo jednosmerným prúdom. Pri takomto riziku návod vyžaduje elektroizolačnú obuv a ďalšie opatrenia.

Odpor obuvi	Ohýbanie, nečistoty a vlhkosť môžu odpor zmeniť. Obuv triedy I môže pri dlhom nosení vo vlhku absorbovať vodu a stať sa vodivou. Ak sa podrážka znečistí, pred vstupom do nebezpečnej zóny skontrolujte antistatické vlastnosti. Odpor podlahy nesmie oslabiť účinok obuvi. Odporúčajú sa antistatické ponožky a pravidelná kontrola odporu.
Poškodenie	Po náraze alebo stlačení môže byť poškodenie špice skryté. Poškodenú obuv ihneď vymeňte aj v prípade, že je poškodenie ťažko viditeľné.
Reklamácie	Podmienky sa riadia právom krajiny kúpy a použitia. Pri nesúlade s dohodnutými vlastnosťami originál uvádza opravu, prípadne výmenu. Nevzťahuje ich na nesprávne používanie či údržbu, mechanické poškodenie, bežné opotrebenie, zmenu farby podšívky ani poškodenie podrážky ostrým či horúcim podkladom. Predložte čistú a suchú obuv.
Kontakt	PROCERA Sp. z o.o., produkty@procera.pl, tel./fax +48 34 3000 359. Vyhlásenie o zhode je dostupné na b2b.procera.pl.

Preklad textových údajov výrobcu. Úplné tabuľky, fotografie, grafické značky a piktogramy sú v origináli.

PROCERA / SLOVENSKÝ PREKLAD

Procera CHESTER S1 P FO SR ESD

Návod na použitie | Označenia a kategórie

Špica je skúšaná na náraz 200 J a stlačenie 15 000 N. Ďalšie vlastnosti sa určujú podľa skutočného označenia na obuvi.

P, PL a PS	P: kovová vložka, klinec 4,5 mm, min. 1 100 N. PL: nekovová, klinec 4,5 mm, min. 1 100 N. PS: nekovová, klinec 3,0 mm, min. 1 100 N a jednotlivé hodnoty aspoň 950 N.
Elektrické vlastnosti	C: čiastočne vodivá, max. 100 kΩ. A: antistatická, 100 kΩ až 1 000 MΩ.
Ochranné symboly	HI: tepelná izolácia. CI: izolácia proti chladu. E: tlmenie energie päty 20 J. WR: odolnosť proti vode. M: ochrana priehlavku. AN: ochrana členka. CR: odolnosť proti prerezaniu. SC: odolnosť špice proti oderu. SR: protišmyk na keramike s glycerolom.
Zvršok a podrážka	WPA: prienik a absorpcia vody zvrškom. HRO: odolnosť proti kontaktnému teplu. FO: odolnosť voči oleju. LG: priľnavosť na rebríku.
SB až S3	SB: základ. S1 (trieda I): uzavretá päta, antistatické vlastnosti a tlmenie energie päty. S2: S1 a vlastnosti zvršku pri kontakte s vodou. S3, S3L, S3S: S2 a príslušný typ ochrany proti prepichnutiu.
S4 až S7	S4 (trieda II): SB, uzavretá päta, antistatické vlastnosti a tlmenie energie päty. S5, S5L, S5S: S4 a príslušná ochrana proti prepichnutiu. S6: S2 a odolnosť celej obuvi proti vode. S7, S7L, S7S: S3 a odolnosť celej obuvi proti vode podľa tabuľky výrobcu.

Preklad textových údajov výrobcu. Úplné tabuľky, fotografie, grafické značky a piktogramy sú v origináli.